



EPTISA ENGINEYERIA I SERVEIS S.A.U.
Carrer del Molí parcela 9 A
43480 Vilaseca
vilaseca@eptisa.com
CIF-A08527459 ; Tel. 977 39 34 17

Laboratori d'assaigs amb Declaració
responsable presentada en data 10-07-
2010
Inscrit en el Registre General del CTE
com LECCE nº CAT-L018

TRABAJO: **EP81034-070**

MUESTRA: **IVEA8412**

CLAVE: **801949**

Hoja 1 de 3

Peticionario: DOLOMIAS JUNCOSA S.L.; CIF: B43041029

Dirección: C/ Cerdanya Nº 8 43700 VENDRELL (TARRAGONA)

Obra: AUTOCONTROL PLANTA

Material: ÁRIDO 11/22

Muestra: Tomada por el laboratorio

Fecha de toma: 17-05-2023

Lugar de toma: ACOPIO

Procedencia: CANTERA

Uso al que se destina: HORMIGON

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS SOLICITADOS

Análisis granulométrico.

Desgaste "Los Angeles".

Índice de lajas.

Observaciones:

Vilaseca, a 29/05/2023

V.B.: XAVIER REILLO HERGUIDO

Director de laboratorio

Está prohibida la reproducción parcial de este informe sin el expreso consentimiento de EPTISA ENGINEYERIA I SERVEIS S.A.U.

Estos resultados hacen referencia únicamente a la muestra ensayada, de la cual EPTISA ENGINEYERIA I SERVEIS S.A.U. se hace responsable tan solo en el caso de que haya sido tomada por sus técnicos.
Las fechas de inicio y finalización, así como otros datos relativos a los ensayos incluidos en esta página se encuentran a disposición del cliente en el laboratorio

TRABAJO: **EP81034-070**

MUESTRA: **IVEA8412**

CLAVE: **801949**

Hoja 2 de 3

Peticionario: DOLOMIAS JUNCOSA S.L.; CIF: B43041029

Dirección: C/ Cerdanya Nº 8 43700 VENDRELL (TARRAGONA)

Obra: AUTOCONTROL PLANTA

Material: ÁRIDO 11/22

Muestra: Tomada por el laboratorio

Fecha de toma: 17-05-2023

Lugar de toma: ACOPIO

Procedencia: CANTERA

Uso al que se destina: HORMIGON

RESUMEN DE RESULTADOS

ENSAYO	NORMA	RESULTADO
Análisis granulométrico ⁽¹⁾	UNE EN 933-1: 2012	Ver los resultados de este ensayo en las siguientes páginas del informe.
Índice de lajas	UNE EN 933-3: 2012	Masa (g) Índice lajas (%) 8
Ensayo de los ángeles (%)	UNE EN 1097-2: 2010	L.A. (%) Fracción granulométrica di/Di (mm) 32 11,2/16

(1) Ver Gráficos de ensayo en las siguientes hojas del informe

TRABAJO: **EP81034-070**

MUESTRA: **IVEA8412**

CLAVE: **801949**

Hoja 3 de 3

Peticionario: **DOLOMIAS JUNCOSA S.L.**

Dirección: **C/ Cerdanya Nº 8 43700 VENDRELL (TARRAGONA)**

Obra: **AUTOCONTROL PLANTA**

Material: **ÁRIDO 11/22**

Muestra: **Tomada por el laboratorio**

Fecha de toma: **17-05-2023**

Lugar de toma: **ACOPIO**


Procedencia: **CANTERA**

Uso al que se destina: **HORMIGON**

DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS. MÉT. DEL TAMIZADO. (UNE EN 933-1:2012)

Fecha Inicio ensayo: **24-05-2023**

Fecha finalización ensayo: **25-05-2023**



Tamices UNE	150	125	100	90	80	63	50	45	40	32	31,5	25	22,4	22	20	16	14	12,5	11,2	10	8	6,3	5,6	5	4	3,15
% que pasa													100,0		90,5	49,4	32,5	13,6	8,2	2,4	0,8	0,7	0,6		0,5	
Huso	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tamices UNE	2,5	2	1,25	1	0,63	0,50	0,40	0,32	0,25	0,16	0,125	0,1	0,08	0,063
% que pasa		0,4		0,4		0,4			0,3		0,2			0,2
Huso	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Observaciones: