



EPTISA ENGINEYERIA I SERVEIS S.A.U.
Carrer del Molí parcela 9 A
43480 Vilaseca
vilaseca@eptisa.com
CIF-A08527459 ; Tel. 977 39 34 17

Laboratori d'assaigs amb Declaració
responsable presentada en data 10-07-
2010
Inscrit en el Registre General del CTE
com LECCE nº CAT-L018

TRABAJO: **EP81034-070**

MUESTRA: **IVEA8361**

CLAVE: **253833**

Hoja 1 de 3

Peticionario: DOLOMIAS JUNCOSA S.L.; CIF: B43041029

Dirección: C/ Cerdanya Nº 8 43700 VENDRELL (TARRAGONA)

Obra: AUTOCONTROL PLANTA

Material: ARIDO 0/4 CAL (Marcado CE)

Muestra: Tomada por el laboratorio

Fecha de toma: 20-01-2023

Lugar de toma: ACOPIO

Procedencia: CANTERA

Uso al que se destina: HORMIGON

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS SOLICITADOS

Análisis granulométrico.

Equivalente de arena.

Contaminantes ligeros.

Observaciones:

Vilaseca, a 06/02/2023

V.B.: XAVIER REILLO HERGUIDO
Director de laboratorio

TRABAJO: **EP81034-070**

MUESTRA: **IVEA8361**

CLAVE: **253833**

Hoja 2 de 3

Peticionario: DOLOMIAS JUNCOSA S.L.; CIF: B43041029

Dirección: C/ CERDANYA Nº 8 43700 VENDRELL (TARRAGONA)

Obra: AUTOCONTROL PLANTA

Material: ARIDO 0/4 CAL (Marcado CE)

Muestra: Tomada por el laboratorio

Fecha de toma: 20-01-2023

Lugar de toma: ACOPIO

Procedencia: CANTERA

Uso al que se destina: HORMIGON

RESUMEN DE RESULTADOS

ENSAYO	NORMA	RESULTADO						
Contaminantes ligeros %	UNE-EN 1744- 1:2010+A1:2013	INAPRECIABLE						
Análisis granulométrico ⁽¹⁾	UNE EN 933-1: 2012	Ver los resultados de este ensayo en las siguientes páginas del informe.						
Equivalente de arena 0/4 mm	UNE EN 933-8: 2012+A1:2015 y UNE EN 933-8: 2012+A1:2015/1M:2016	<table> <tr> <td>SE 71</td><td>w (%)</td><td>f</td></tr> <tr> <td>M₁₁</td><td>Masa de muestras (g) M₁₂ M₂₁</td><td>M₂₂</td></tr> </table>	SE 71	w (%)	f	M ₁₁	Masa de muestras (g) M ₁₂ M ₂₁	M ₂₂
SE 71	w (%)	f						
M ₁₁	Masa de muestras (g) M ₁₂ M ₂₁	M ₂₂						

(1) Ver Gráficos de ensayo en las siguientes hojas del informe

TRABAJO: **EP81034-070**

MUESTRA: **IVEA8361**

CLAVE: **253833**

Hoja 3 de 3

Peticionario: DOLOMIAS JUNCOSA S.L.

Dirección: C/ Cerdanya Nº 8 43700 VENDRELL (TARRAGONA)

Obra: AUTOCONTROL PLANTA

Material: ARIDO 0/4 CAL (Marcado CE)

Muestra: Tomada por el laboratorio

Fecha de toma: 20-01-2023

Lugar de toma: ACOPIO


Procedencia: CANTERA

Uso al que se destina: HORMIGON

DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS. MÉT. DEL TAMIZADO. (UNE EN 933-1:2012)

Fecha Inicio ensayo: 25-01-2023

Fecha finalización ensayo: 26-01-2023



Tamices UNE	150	125	100	90	80	63	50	45	40	32	31,5	25	22,4	22	20	16	14	12,5	11,2	10	8	6,3	5,6	5	4	3,15
% que pasa																							100,0	97,5	86,6	70,8
	Huso																									

Tamices UNE	2,5	2	1,25	1	0,63	0,50	0,40	0,32	0,25	0,16	0,125	0,1	0,08	0,063
% que pasa		48,7		32,1		23,6			18,2		13,7			8,2
	Huso													

Observaciones: