



EPTISA ENGINEYERIA I SERVEIS S.A.U.
Carrer del Molí parcela 9 A
43480 Vilaseca
vilaseca@eptisa.com
CIF-A08527459 ; Tel. 977 39 34 17

Laboratori d'assaigs amb Declaració
responsable presentada en data 10-07-
2010
Inscrit en el Registre General del CTE
com LECCE nº CAT-L018

TRABAJO: **EP81034-070**

MUESTRA: **IVEA8413**

CLAVE: **801949**

Hoja 1 de 3

Peticionario: DOLOMIAS JUNCOSA S.L.; CIF: B43041029

Dirección: C/ CERDANYA Nº 8 43700 VENDRELL (TARRAGONA)

Obra: AUTOCONTROL PLANTA

Material: ÁRIDO 5/11

Muestra: Tomada por el laboratorio

Fecha de toma: 17-05-2023

Lugar de toma: ACOPIO

Procedencia: CANTERA

Uso al que se destina: HORMIGON

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS SOLICITADOS

Análisis granulométrico.

Índice de lajas.

Observaciones:

Vilaseca, a 29/05/2023

V.B.: XAVIER REILLO HERGUIDO
Director de laboratorio

Está prohibida la reproducción parcial de este informe sin el expreso consentimiento de EPTISA ENGINEYERIA I SERVEIS S.A.U.

Estos resultados hacen referencia únicamente a la muestra ensayada, de la cual EPTISA ENGINEYERIA I SERVEIS S.A.U. se hace responsable tan solo en el caso de que haya sido tomada por sus técnicos. Las fechas de inicio y finalización, así como otros datos relativos a los ensayos incluidos en esta página se encuentran a disposición del cliente en el laboratorio

TRABAJO: **EP81034-070**

MUESTRA: **IVEA8413**

CLAVE: **801949**

Hoja 2 de 3

Peticionario: DOLOMIAS JUNCOSA S.L.; CIF: B43041029

Dirección: C/ CERDANYA Nº 8 43700 VENDRELL (TARRAGONA)

Obra: AUTOCONTROL PLANTA

Material: ÁRIDO 5/11

Muestra: Tomada por el laboratorio

Fecha de toma: 17-05-2023

Lugar de toma: ACOPIO

Procedencia: CANTERA

Uso al que se destina: HORMIGON

RESUMEN DE RESULTADOS

ENSAYO	NORMA	RESULTADO
Análisis granulométrico ⁽¹⁾	UNE EN 933-1: 2012	Ver los resultados de este ensayo en las siguientes páginas del informe.
Índice de lajas	UNE EN 933-3: 2012	Masa (g) Índice lajas (%) 10


(1) Ver Gráficos de ensayo en las siguientes hojas del informe

TRABAJO: **EP81034-070** MUESTRA: **IVEA8413** CLAVE: **801949** Hoja 3 de 3

Peticionario: DOLOMIAS JUNCOSA S.L.
Dirección: C/ Cerdanya Nº 8 43700 VENDRELL (TARRAGONA)
Obra: AUTOCONTROL PLANTA
Material: ÁRIDO 5/11
Muestra: Tomada por el laboratorio **Fecha de toma:** 17-05-2023
Lugar de toma: ACOPIO
Procedencia: CANTERA
Uso al que se destina: HORMIGON

DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS. MÉT. DEL TAMIZADO. (UNE EN 933-1:2012)

Fecha Inicio ensayo: 24-05-2023 **Fecha finalización ensayo:** 25-05-2023



Tamices UNE	150	125	100	90	80	63	50	45	40	32	31,5	25	22,4	22	20	16	14	12,5	11,2	10	8	6,3	5,6	5	4	3,15	
% que pasa																		100,0	97,1	91,1	71,1	44,6	32,7	22,6	9,7	6,2	
Huso	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tamices UNE	2,5	2	1,25	1	0,63	0,50	0,40	0,32	0,25	0,16	0,125	0,1	0,08	0,063
% que pasa		3,5		2,4		2,2			2,1		1,9			1,7
Huso	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Observaciones: